

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

INFORME DE INSPECCION A EXTINTORES Y GABINETE CONTRA INCENDIOS

1. METODOLOGIA.

Se realiza inspección a los extintores y gabinetes contra incendio mediante la metodología de la observación, y verificando el estado actual de los mismos, sus componentes, ubicación, señalización demarcación. Se registran los datos de acuerdo al formato lista de chequeo implementado en la Loteria del Tolima E.I.C., se realiza registro fotográfico.

2. DESARROLLO:

De acuerdo a inspección realizada a los equipos contra incendio de la entidad (extintores, gabinete contra incendio), me permito presentar informe de las condiciones de verificación encontradas y recomendaciones a continuación sugeridas:

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
		INSPECCION DE GABINETES PISO 2 EDIFICIO																
FECHA	26/08/2024	RESPONSABLE DE LA INSPECCION :										María Carolina Lopera Lozano - Profesional en salud ocupacional.						
No.	UBICACIÓN	SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA EN BUEN ESTADO	LLAVE SPANNER EN BUEN ESTADO	HACHA EN BUEN ESTADO	EXTINTOR BUEN ESTADO	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	MANGUERA EN BUEN ESTADO	EXISTE CONEXIÓN DE AGUA	LA VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA ABRE CON FACILIDAD	VERIFICACIÓN DE ÚLTIMA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PINTURA	LIMPIEZA	OBSERVACIONES
1	área externa de la entrada de los baños para hombres	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Pendiente de verificación de prueba de funcionamiento y de mantenimiento. Pendiente de la incorporación del soporte o canastilla de la manguera.
GABINETE		CUMPLE: (0) NO CUMPLE (1)																
OBSERVACIONES																		
El gabinete contra incendios ubicado en las instalaciones de la Lotería del Tolima E.I.C, no pertenece a la Entidad, el mantenimiento y verificación de su estado y contenido es responsabilidad de la administración de la Copropiedad, por lo anterior, se solicita mediante oficio a la administración de la copropiedad del edificio información referente a la frecuencia del mantenimiento preventivo de los gabinetes contra incendio, así como la realización de pruebas de los mismos, e incluir en el gabinete la canastilla de soporte de la manguera la cual no se encuentra incluida, toda vez que es un sistema que permite el fácil acceso y manejo de la manguera en situación de emergencia. La Válvula de salida de agua y la verificación de última prueba no se verificaron por la misma razón anteriormente descrita, por lo tanto no se puede corroborar su estado de funcionamiento. El Acceso y visibilidad: Se encuentra ubicado en un lugar no muy visible pero su acceso es óptimo en cuanto no se encuentra bajo llave.																		

El gabinete contra incendios ubicado en las instalaciones de la Lotería del Tolima E.I.C, no pertenece a la Entidad, el mantenimiento y verificación de su estado y contenido es responsabilidad de la administración de la Copropiedad, sin embargo, se observa:

1. En su contenido falta la canastilla de soporte de la manguera, se evidencia hacha, manguera con boquilla y acople a válvula metálica en buen estado.
2. Extintor Multipropósito en buen estado, en su rotulación no define su capacidad (10 – 20 – 30 Libras) con fecha de mantenimiento y recarga vigente febrero del 2024 a febrero de 2025. Válvula, boquilla y manguera en buen estado, manómetro se muestra calibrado, aguja central.
3. Gabinete contra incendio debidamente señalizado.
4. No se realiza verificación de funcionamiento de válvula de salida de agua y prueba por ser competencia de la administración de la copropiedad.
5. Se solicita mediante oficio a la administración de la copropiedad del edificio información referente a la frecuencia del mantenimiento preventivo de los gabinetes contra incendio, así como la realización de pruebas de los mismos, e incluir en el gabinete la canastilla de soporte de la manguera, pendiente de respuesta.

FOTOS: Inspección A Gabinete contra Incendio



Inspección a extintores:

				SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
				INSPECCIÓN DE EXTINTORES										Fecha: 26/08/2023
DATOS DE LOS EXTINTORES						CONDICIONES ADECUADAS A VERIFICAR: BUENA (B) ; MALA (M)								
Nro. Extintor	Tipo de carga	Capacidad	Ubicación	Condición del extintor B/M	Fecha de recarga	Cargado Si/No	Boquilla	Manómetro	Precinto	Etiqueta de instrucciones de uso	Etiqueta de empresa mantenimiento	Recuadro Rojo	Señalización	OBSERVACIONES
7	solkaflam 123	3,7	Pasillo	M	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pintura deficiente
2	Multiproposito	30 L	Pasillo	M	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pintura deficiente
4	Multiproposito	30 L	Pasillo	M	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pintura deficiente
No se Evidencia	Multiproposito	30 L	Pasillo	B	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	S	Pintura deficiente
1	Solkaflan	3,7	Pasillo	B	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pintura deficiente
3	Multiproposito	No se puede evidenciar	Pasillo / Archivo	M	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No se puede evidenciar etiqueta de instrucciones de uso por que se encuentra sobrepuesta etiqueta de mantenimiento.
6	solkaflam 123	3,7	pasillo / Archivo	B	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Pintura deficiente
7	TIPO A	2 1/2 Galones	Pasillo / Archivo	B	sep-23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Pintura deficiente
10	Multiproposito	30 L	Auditorio	B	sep-23	SSI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ACTUALIZADO POR:MARIA CAROLINA LOPERA LOZANO - PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL / CONTRATISTA														

Se evidencia 9 extintores ubicados estratégicamente en los pasillos y/o áreas comunes de la entidad por lo cual se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Se evidencia deterioro en la base de los cilindros y en la pintura de los mismos, excepto el ubicado actualmente en el Auditorio de la entidad identificado con el número 10.
2. No se evidencia cilindros golpeados o con hendiduras.
3. Se evidencian mangueras, collarín, precinto de seguridad, abrazadera, colgador en buen estado.
4. Se evidencian manómetros legibles, calibrados, aguja centrada.
5. Se evidencia rotulados de manejo y clasificación de extintores, fecha de mantenimiento y recarga vigente, sin embargo, se encontraron algunos extintores con rotulados sobrepuestos lo que no permite la verificación de la información contenida en ellos. Por lo anterior se recomienda que los diferentes rotulados o etiquetas que debe contener un extintor como lo son la etiqueta de clasificación, contenido y uso, rotulado de mantenimiento y recarga de los mismos no debe sobreponerse, estas deben quedar libres para ser más fácil la visualización de la información contenida en ellas.
6. Los extintores deben estar ubicados en un lugar de fácil acceso e identificación, libre de obstáculos.
7. Se observan en el pasillo de las áreas de archivo y almacenamiento dos extintores en el piso Solkaflan de 3.700 gr y de Agua a presión Tipo A de 2 ½ galones, los cuales no se encuentran ubicados, señalizados, lo que puede originar su deterioro o accidente de fuga por posibilidad de caída.
8. Todo extintor debe estar debidamente señalizado de acuerdo a su clasificación y demarcado según sea su ubicación (piso / pared),
9. Si el extintor pesa menos de 18 Kg debe instalarse a una altura máxima de 1,5 mts. del piso, medidos desde su válvula hasta el suelo. Si el extintor pesa mas de 18 Kilogramos debe instalarse a una altura máxima de 1,10 mts. del piso, medidos desde la válvula hasta el suelo.
10. Los extintores que, por su peso o por su ubicación no puedan o deban permanecer colgados, estos deberán ubicarse en piso sobre soporte para extintores, debidamente señalizados y demarcados.
11. Se recomienda realizar inspección a extintores mínimo dos veces en el año.
12. Se recomienda en el momento de realizar el mantenimiento preventivo de los extintores solicitar al proveedor verifique el estado de los mismos, que no presente golpes o hendiduras, oxido, ni fugas, debido a que el rotulado adherido en ellos puede ocultarlo, de ser así se debe reemplazar el extintor por uno nuevo. De estar en optimas condiciones el cilindro se puede solicitar al proveedor pintar los cilindros con pintura anticorrosiva, ignifuga, pues no hacerlo llevará al deterioro de los mismos.

13. De igual manera el proveedor debe verificar el, el funcionamiento, calibración y excelente estado del manómetro, boquilla, manguera, precinto, cargador, de cada extintor, de lo contrario se debe reemplazar la pieza por una nueva de ser posible o en su defecto se debe realizar la reposición del extintor.
14. Finalmente, se requiere ubicar extintores en las siguientes áreas considerando el riesgo de incendio que representa, la dimensión del área, entre otros aspectos, se hace indispensable su adquisición, y ubicación, los cuales deberán estar en óptimas condiciones para su funcionamiento, debidamente señalizados y demarcados y rotulados de acuerdo a su clasificación y especificaciones anteriormente señaladas:

No.	TIPO DE EXTINTOR	LUGAR DE UBICACIÓN	CAPACIDAD	USO
1	CO2 Clase C	Entrada al pasillo principal del área de oficinas	30 libras	Especial para apagar incendios de origen eléctrico
1	AGUA A PRESION TIPO A	´Pasillo Cerca al área de almacenamiento de premios y devoluciones	2 ½ Galones	Madera, papel, tela, algodón
1	Solkaflam o en su defecto CO2	Auditorio	3,700 gramos	Equipos electrónicos.
1	Multipropósito	Dentro del Auditorio cerca al área de cocina o cafetería.	30 libras	Todo tipo de Incendio
1	Multipropósito	Recepción Gerencia	30 libras	Todo tipo de Incendio
1	Multipropósito	Set de Grabación de la Lotería del Tolima .	10 libras	Todo tipo de incendio



Fotos. Inspección a Extintores

Reviso: Jesús Alberto Montealegre García - Auxiliar de Nomina y Almacén.

Elaboró: Ma. Carolina Lopera L. – Profesional Salud Ocupacional / Contratista.